

DATE D'ARRIVÉE 17/08/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Jeep	MODÈLE Compass	FINITION Limited	ANNÉE 2018	SÉRIE (VIN) 3C4NJDCB9JT111822	KM/MILES 164 403
RAPPORT CARFAX					
COULEUR EXTÉRIEUR Vert			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☒ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres				CYLINDRÉE (L) 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Voyant du système Start-Stop allumé au tableau de bord		MAGS Oem		USURE DES PNEUS Avant: 4/32 Arrière: 4/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Mécanisme de verrouillage de la porte arrière gauche bruyant lors de son actionnement					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☒ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA RECU		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☒ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU		
☒ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION		
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Pare-brise fissuré Capot présentant des accessoires modifiés et des traces de colle Pare-chocs avant égratigné Aile avant gauche avec écaillage de la peinture Pare-chocs arrière avec écaillage de la peinture et égratignures Aile arrière droite égratignée

Système audio remplacé par un équipement non d'origine

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



