

DATE D'ARRIVÉE 24/08/2026				NUMÉRO DE CLÉ 2	
MARQUE Hyundai	MODÈLE Elantra	FINITION Privilégié	ANNÉE 2020	SÉRIE (VIN) KMHD84LF6LU055028	KM/MILES 50 956
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=G0PnE8Hra94AO0BfMRjDbUoqflv1+h2p					
COULEUR EXTÉRIEUR Gris foncé			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres				CYLINDRÉE (L) 2.0 L · 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Aucun voyant d'avertissement présent au tableau de bord au moment de l'inspection.		MAGS Jantes oem		USURE DES PNEUS Avant: 6/32 Arrière: 7/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Aucun problème mécanique noté au moment de l'inspection.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES		☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA RECU	
☒ VERR. ÉLECTRIQUE		☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU	
☐ MIROIRS CHAUFFANTS		☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION	
☒ SIÈGES CHAUFFANTS		☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH	
☐ INTÉRIEUR CUIR		☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD	
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES		☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT	
☐ SIÈGES VENTILÉS		☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM	
☐ PHARES ANTIBROUIL.		☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES	
☐ VITRES TEINTÉES		☒ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.	
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Égratignures sur le pare-chocs arrière. Pare-chocs avant endommagé avec un élément manquant. Égratignures sur les jantes. Égratignures sur le cadrage de porte côté conducteur. Se référer aux photos pour l'étendue complète des dommages.

Volant endommagé. Se référer aux photos pour plus de détails.

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

