

DATE D'ARRIVÉE 27/08/2026				NUMÉRO DE CLÉ 2	
MARQUE Ford	MODÈLE Escape	FINITION Se	ANNÉE 2019	SÉRIE (VIN) 1FMCU9GD0KUB67707	KM/MILES 147 656
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=OdvrVh03GXYAyQTDqrco9WA0egicswZ9					
COULEUR EXTÉRIEUR Blanc			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres				CYLINDRÉE (L) 1.5 L · 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Témoin moteur (Check Engine) allumé. Témoin de batterie allumé. Témoin de défaillance moteur allumé.		MAGS Jantes oem		USURE DES PNEUS Avant: 3/32 Arrière: 5/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Démarrage du moteur très difficile. Le moteur présente des calages répétés. Batterie défectueuse à remplacer. Le véhicule nécessite un remorquage pour son déplacement.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☒ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		

DOMMAGES EXTÉRIEURS

Jantes présentant des égratignures. Rouille visible sur le toit.
Impact de pierre sur le pare-brise. Pare-chocs avant égratigné.
Portières du côté droit bosselées. Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.

DOMMAGES INTÉRIEURS

Dossier du siège conducteur endommagé. Plastique du coffre égratigné. Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.

PHOTOS DU VÉHICULE**DOMMAGES****EXTÉRIEUR****INTÉRIEUR**



Stock: KUB67707 | Généré le 31/08/2026 03:40