

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
31/08/2026	1

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Volvo	Ex30	Ultra	2025	YV4EK3ZL0SS112803	19 177

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=m1Ah8HcXSjrx/SPgJAiRVgTdiBZljera

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Gris clair	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☐ 4 PORTES	☒ 5 PORTES
☐ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☒ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur électrique	

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Aucun voyant d'avertissement actif au tableau de bord.	Jantes oem	Avant: 4/32 Arrière: 5/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Aucun problème mécanique noté au moment de l'inspection.

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA REcul
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR REcul
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☒ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☒ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS
---------------------	---------------------

Jantes présentant des égratignures. Rétroviseur côté droit égratigné. Pare-chocs arrière égratigné. Porte avant droite endommagée. Se référer aux photos pour l'étendue complète des dommages.

Panneau de porte arrière droit égratigné. Habillages plastiques du coffre présentant des égratignures. Se référer aux photos pour l'étendue complète des dommages.

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



