

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
01/09/2026	2

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Ford	Bronco sport	Big bend	2023	3FMCR9B61PRD48209	71 525

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=sc8Pox4ZQXxY6nBU9/T/9gkJTLMVvGiw

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Noir	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☐ 4 PORTES	☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur à 3 cylindres	1.5 L · 3 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Témoin de dysfonctionnement moteur allumé (« Check Engine »)	Jantes oem	Avant: 4/32 Arrière: 4/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Bruits anormaux provenant du système de freinage

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA REcul
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR REcul
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☐ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☒ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS
---------------------	---------------------

Jante éraflée ; pare-chocs avant endommagé ; pare-chocs arrière éraflé ; impact de pierre sur le pare-brise ; porte arrière droite endommagée ; polissage complet requis sur l'ensemble de la carrosserie (voir photos pour l'étendue complète des dommages)

Pavillon intérieur taché ; habillages plastiques du coffre éraflés ; boîte à gants éraflée ; panneau de porte arrière gauche éraflé (voir photos)

PHOTOS DU VÉHICULE




DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



Stock: PRD48209 | Généré le 22/09/2026 06:46