


DATE D'ARRIVÉE 01/09/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Chevrolet	MODÈLE Cruze	FINITION Lt	ANNÉE 2019	SÉRIE (VIN) 1G1BE5SM7K7139519	KM/MILES 147 823
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=7y6lCmh+wl3tFY19NM6H1nCQznBnPWos					
COULEUR EXTÉRIEUR Rouge			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres				CYLINDRÉE (L) 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Voyant moteur (« Check Engine ») allumé au tableau de bord		MAGS Oem		USURE DES PNEUS Avant: 7 Arrière: 8	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Système de climatisation non fonctionnel					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES		☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul	
☒ VERR. ÉLECTRIQUE		☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul	
☐ MIROIRS CHAUFFANTS		☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION	
☒ SIÈGES CHAUFFANTS		☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH	
☐ INTÉRIEUR CUIR		☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD	
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES		☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT	
☐ SIÈGES VENTILÉS		☐ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM	
☐ PHARES ANTIBROUIL.		☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES	
☐ VITRES TEINTÉES		☒ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.	
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Pare-chocs avant égratigné ; aile avant gauche avec écaillage de peinture ; porte arrière gauche bosselée ; couvercle de coffre égratigné ; jantes d'origine endommagées

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR





Stock: 139519 | Généré le 15/09/2026 18:21