



DATE D'ARRIVÉE 03/09/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Tesla	MODÈLE Model 3	FINITION Longue autonomie	ANNÉE 2022	SÉRIE (VIN) 5YJ3E1EB5NF342552	KM/MILES 117 365
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=o0ulmV6VG2LVgayQURsjwyo2a36M7ZXO					
COULEUR EXTÉRIEUR Blanc			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☐ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☒ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur électrique				CYLINDRÉE (L)	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Aucun voyant d'avertissement allumé au tableau de bord.		MAGS Jantes oem		USURE DES PNEUS Avant: 7/32 Arrière: 7/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection. Câble de charge absent.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA RECU		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Jantes présentant des égratignures. Aile avant gauche endommagée. Portière avant gauche endommagée. Bas de caisse côté gauche endommagé. Garde-boue avant gauche endommagé. Pare-chocs avant endommagé. Présence de rouille sur les passages de roues. Pare-chocs arrière égratigné. Rétroviseur côté gauche endommagé. Pare-brise fissuré. (Voir photos)

Revêtement de toit taché. Garniture plastique du coffre égratignée. (Voir photos)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES





EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

