

DATE D'ARRIVÉE				NUMÉRO DE CLÉ	
04/09/2026				1	
MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Harley-davidson	Flhxs		2017	1HD1KRC12HB668386	50 084
RAPPORT CARFAX					
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=nfrLP75C9DX4F4ybiSl4+WZ0J/zEDp9L					
COULEUR EXTÉRIEUR			COULEUR INTÉRIEUR		
Mauve			Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☒ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☒ MANUELLE	☐ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR				CYLINDRÉE (L)	
1746cc					
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS		USURE DES PNEUS	
Aucun voyant d'avertissement actif au tableau de bord au moment de l'inspection.		Jantes		Avant: 75% Arrière: 45%	
PROBLÈMES MÉCANIQUES					
Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.					
ÉQUIPEMENTS					
☐ VITRES ÉLECTRIQUES		☐ TOIT PANORAMIQUE		☐ CAMÉRA RECU	
☐ VERR. ÉLECTRIQUE		☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU	
☐ MIROIRS CHAUFFANTS		☐ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION	
☐ SIÈGES CHAUFFANTS		☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH	
☒ INTÉRIEUR CUIR		☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD	
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES		☐ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT	
☐ SIÈGES VENTILÉS		☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM	
☐ PHARES ANTIBROUIL.		☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES	
☐ VITRES TEINTÉES		☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.	
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Sacoches présentant des égratignures. Réservoir d'essence présentant des égratignures. Échappements présentant des égratignures. Panneau avant présentant des égratignures. Poignées présentant des signes d'usure. Rétroviseurs présentant des égratignures (voir les photos).

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES




EXTÉRIEUR





INTÉRIEUR



Stock: HB668386 | Généré le 22/09/2026 07:05