

DATE D'ARRIVÉE 15/09/2026				NUMÉRO DE CLÉ 2	
MARQUE Mazda	MODÈLE Cx-5	FINITION	ANNÉE 2023	SÉRIE (VIN) JM3KFBDM3P0229189	KM/MILES 61 562
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=M0gkgzRmh1tGsSbjqwjNo3GgSejOp2VC					
COULEUR EXTÉRIEUR Bleu foncé			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☒ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres				CYLINDRÉE (L) 2.5 L · 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Témoin de rappel d'entretien allumé au tableau de bord.		MAGS Jantes oem		USURE DES PNEUS Avant: 5/32 Arrière: 6/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Bruits anormaux détectés au niveau du moteur (voir vidéo joint au dossier).					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES		☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul	
☒ VERR. ÉLECTRIQUE		☒ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul	
☐ MIROIRS CHAUFFANTS		☒ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION	
☒ SIÈGES CHAUFFANTS		☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH	
☒ INTÉRIEUR CUIR		☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD	
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES		☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT	
☒ SIÈGES VENTILÉS		☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☒ AUDIO PREMIUM	
☐ PHARES ANTIBROUIL.		☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES	
☒ VITRES TEINTÉES		☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.	
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Pare-chocs arrière endommagé ; pare-chocs avant égratigné ; éclats de pierres présents sur le capot ; passage de roue arrière gauche égratigné ; couvercle de coffre égratigné ; contour de fenêtre arrière endommagé (voir photos jointes au dossier).


Garnitures en plastique du coffre égratignées ; habillage de pavillon endommagé (voir photos jointes au dossier).

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

