

DATE D'ARRIVÉE 16/09/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Honda	MODÈLE Civic sedan	FINITION Lx	ANNÉE 2019	SÉRIE (VIN) 2HGFC2E50KH020248	KM/MILES 92 290
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/?id=3kgEWcPmdf%2F%2FVRfKI5ZhdfZe8gix3SrY					
COULEUR EXTÉRIEUR Blanc			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☒ MANUELLE	☐ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres				CYLINDRÉE (L) 2.0 L · 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS Jobber		USURE DES PNEUS Avant: 5 Arrière: 6	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Système de climatisation non fonctionnel — inspection requise.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES		☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul	
☒ VERR. ÉLECTRIQUE		☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul	
☒ MIROIRS CHAUFFANTS		☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION	
☒ SIÈGES CHAUFFANTS		☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH	
☐ INTÉRIEUR CUIR		☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD	
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES		☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT	
☐ SIÈGES VENTILÉS		☐ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM	
☐ PHARES ANTIBROUIL.		☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES	
☐ VITRES TEINTÉES		☒ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.	
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Pare-chocs avant éraflé. Porte arrière gauche bosselée. Aile arrière gauche bosselée. Rétroviseur gauche endommagé. Pare-chocs arrière éraflé.

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES




EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR





Stock: 020248 | Généré le 25/09/2026 21:11