

DATE D'ARRIVÉE 22/09/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Hyundai	MODÈLE Tucson	FINITION N-line	ANNÉE 2022	SÉRIE (VIN) KM8JCCAE6NU146423	KM/MILES 90 469
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=frfR1aE2mHc7vFZtMbRsaT7Vkn65DVg2					
COULEUR EXTÉRIEUR Bourgogne			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres				CYLINDRÉE (L) 2.5 L · 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Aucun voyant d'avertissement actif au tableau de bord au moment de l'inspection.		MAGS Jantes oem		USURE DES PNEUS Avant: 3/32 Arrière: 4/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☒ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA RECU		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☒ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Pneus présentant des craquelures. Portes du côté droit égratignées et bosselées. Support de toit égratigné. Éclat de pierre sur le pare-brise. Capot égratigné. Pare-chocs avant égratigné. Calandre avant fissurée. Pare-chocs arrière égratigné. Porte avant gauche endommagée. Jante égratignée. (Voir les photos)

Cuir du siège conducteur endommagé. Plastiques du coffre égratignés. Clé présentant une usure visible. (Voir les photos)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR





INTÉRIEUR

