

DATE D'ARRIVÉE				NUMÉRO DE CLÉ	
24/09/2026				2	
MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Jeep	Wrangler	Unlimited sport	2022	1C4HJXDG6NW129462	107 403
RAPPORT CARFAX					
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=1/o+/kstc55KQRLsfkNZ4zpnf3PJHYNu					
COULEUR EXTÉRIEUR			COULEUR INTÉRIEUR		
Bourgogne			Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☒ 4WD		☐ 4X4
☒ MANUELLE	☐ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR			CYLINDRÉE (L)		
Moteur v6			3.6 L · 6 cyl		
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS		USURE DES PNEUS	
Aucun voyant d'avertissement allumé au moment de l'inspection.		Acier		Avant: 4/32 Arrière: 5/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES					
Aucun problème mécanique noté au moment de l'inspection.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA RECU		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU		
☒ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☒ AUDIO PREMIUM		
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU		☒ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Jantes OEM présentes à l'intérieur du véhicule. Pare-brise fissuré. Pare-choc arrière égratigné. Pare-choc avant égratigné. Barre lumineuse DEL installée sur le pare-choc avant (modification non d'origine). Aile arrière gauche égratignée. Capot égratigné. (Voir photos)

Plastique du coffre égratigné. Interrupteur de la barre lumineuse DEL installé sur le tableau de bord (modification non d'origine). (Voir photos)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



