

DATE D'ARRIVÉE 29/09/2026				NUMÉRO DE CLÉ 2	
MARQUE Nissan	MODÈLE Sentra	FINITION	ANNÉE 2025	SÉRIE (VIN) 3N1AB8BV5SY354081	KM/MILES 34 693
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=9/LXIUUZRxEdV92nXRnZAdoa0+OjjikK					
COULEUR EXTÉRIEUR Noir			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindre				CYLINDRÉE (L) 2.0 L · 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Aucun voyant d'avertissement présent au tableau de bord.		MAGS Enjoliveurs oem		USURE DES PNEUS Avant: 5/32 Arrière: 7/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Aucun problème mécanique observé au moment de l'inspection.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☐ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Enjoliveurs égratignés. Portière et aile arrière gauche présentent des égratignures. Éclat de roche visible sur le pare-brise. Pare-choc avant égratigné. Bas de caisse côté droit endommagé. Portière avant gauche égratignée. Portière arrière droite bosselée. (Voir les photos)


Boîte à gants égratignée. Pavillon intérieur endommagé. (Voir les photos)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

