

DATE D'ARRIVÉE 29/09/2026				NUMÉRO DE CLÉ 2	
MARQUE Tesla	MODÈLE Model 3	FINITION	ANNÉE 2021	SÉRIE (VIN) 5YJ3E1EA8MF861861	KM/MILES 236 136
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=O3AJr3/iBnI91nicW4Y1cythqijaEOz1					
COULEUR EXTÉRIEUR Blanc			COULEUR INTÉRIEUR White		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☐ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☒ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☒ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur électrique				CYLINDRÉE (L)	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Témoin de batterie actif — tension faible, remplacement requis.		MAGS Jantes oem		USURE DES PNEUS Avant: 0/32 Arrière: 0/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Bruit anormal détecté au niveau des freins. Câble de charge absent.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Phare avant gauche brisé. Aile avant gauche endommagée. Rétroviseur côté gauche endommagé. Bas de caisse côté gauche endommagé. Bas de caisse côté droit endommagé. Pare-chocs arrière endommagé. Coffre arrière déformé. Jantes endommagées. Aile arrière droite endommagée. Aile avant droite endommagée. Pare-chocs avant endommagé. (Voir photos)


Pavillon intérieur taché. Panneau de porte arrière droit éraflé. Nettoyage complet requis. (Voir photos)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

