

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
05/10/2026	2

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Chevrolet	Silverado 1500	Rst	2022	1GCUDEED6NZ552278	71 337

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=vcDB/eeZK87M7TXtTIQXNtsrBQG/EPsS

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Rouge	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☒ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☒ 4WD	☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur à 8 cylindres	5.3 L · 8 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Témoin du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) allumé.	Acier	Avant: 0/32 Arrière: 1/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA REcul
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR REcul
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☒ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☒ AUDIO PREMIUM
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☒ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS
---------------------	---------------------

Égratignures relevées sur les éléments suivants : aile avant gauche, hayon arrière, aile arrière droite, porte arrière droite, porte avant droite, aile avant droite, porte avant gauche et aile arrière gauche. Garde-boue avant gauche endommagé. Pare-chocs avant endommagé. Phare antibrouillard droit brisé. (Voir les photos)

Pavillon intérieur endommagé. Panneau de porte arrière droit égratigné. Levier de vitesses usé. Brûlures de cigarette présentes sur le siège du conducteur. (Voir les photos)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR





INTÉRIEUR

