


DATE D'ARRIVÉE				NUMÉRO DE CLÉ	
06/10/2026				1	
MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Audi	Q3	Technik	2020	WA1FECF36L1024908	124 972
RAPPORT CARFAX					
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=2Jge1zvIDUKSUCbCFnqfBsXkrbpccoei					
COULEUR EXTÉRIEUR			COULEUR INTÉRIEUR		
Rouge			Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR				CYLINDRÉE (L)	
Moteur à 4 cylindres				2.0 L · 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS		USURE DES PNEUS	
Témoins lumineux actifs au tableau de bord : surveillance de la pression des pneus (TPMS), contrôle de la traction (antipatinage), éclairage, servo-direction et surveillance des angles morts.					
		Jantes oem		Avant: 6/32 Arrière: 8/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES					
Remplacement de la batterie requis. Système de servo-direction non fonctionnel.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES		☒ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul	
☒ VERR. ÉLECTRIQUE		☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul	
☒ MIROIRS CHAUFFANTS		☒ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION	
☒ SIÈGES CHAUFFANTS		☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH	
☒ INTÉRIEUR CUIR		☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD	
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES		☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT	
☐ SIÈGES VENTILÉS		☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☒ AUDIO PREMIUM	
☐ PHARES ANTIBROUIL.		☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES	
☒ VITRES TEINTÉES		☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.	

DOMMAGES EXTÉRIEURS

Égratignures sur les jantes. Égratignure sur le pare-chocs arrière. Bosselure sur la porte avant gauche. Aile arrière gauche endommagée. Présence de rouille sur le toit. Égratignure sur le pare-chocs avant. Égratignure sur le cadrage de porte arrière gauche. (Voir les photos)

DOMMAGES INTÉRIEURS

Égratignures sur les plastiques du coffre. Égratignure sur le panneau de porte arrière droit.

PHOTOS DU VÉHICULE**DOMMAGES****EXTÉRIEUR****INTÉRIEUR**

