

DATE D'ARRIVÉE				NUMÉRO DE CLÉ	
06/10/2026				2	
MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Tesla	Model 3	Rwd *Ltd avail*	2024	LRW3E7FA8RC276314	80 794
RAPPORT CARFAX					
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=rEku1I12NHIQEFG/6RK8PQJsJobzLiVo					
COULEUR EXTÉRIEUR			COULEUR INTÉRIEUR		
Gris foncé			Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☐ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☒ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☒ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR				CYLINDRÉE (L)	
Moteur électrique					
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS		USURE DES PNEUS	
Témoin du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) allumé		Jantes oem		Avant: 2/32 Arrière: 7/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES					
Câble de charge absent					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☒ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Jantes présentant des égratignures ; pare-chocs avant endommagé ; pare-chocs arrière égratigné ; aile arrière gauche endommagée ; aile avant droite endommagée ; aile arrière droite endommagée ; porte égratignée ; capot égratigné (voir photos)


Pare-soleil tachés ; cuir du siège passager endommagé ; panneau de porte arrière gauche endommagé (voir photos)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

