

DATE D'ARRIVÉE				NUMÉRO DE CLÉ	
06/10/2026				1	
MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Kia	Sportage	Lx	2019	KNDPMCAC1K7583833	198 088
RAPPORT CARFAX					
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=g5M+eEz8//RIu9d03fAxhgctkUaumpdj					
COULEUR EXTÉRIEUR			COULEUR INTÉRIEUR		
Gris foncé			Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR				CYLINDRÉE (L)	
Moteur à 4 cylindres				2.4 L · 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS		USURE DES PNEUS	
Aucun voyant d'avertissement signalé au tableau de bord.		Jantes oem		Avant: 0/32 Arrière: 1/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES					
Aucun problème mécanique noté au moment de l'inspection.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Usure irrégulière des pneus. Roue de secours absente. Pare-chocs arrière endommagé. Pare-brise fissuré. Pare-chocs avant égratigné. Aile arrière droite endommagée. Encadrement de porte arrière droite endommagé. Porte côté gauche présentant de la corrosion. (Voir les photos)


Panneaux de portes égratignés. Revêtements plastiques du coffre égratignés et endommagés. Garniture de pavillon égratignée et tachée. (Voir les photos)

PHOTOS DU VÉHICULE





DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



Stock: K7583833 | Généré le 23/10/2026 05:49