

DATE D'ARRIVÉE 07/10/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Bmw	MODÈLE 3 series	FINITION 330i xdrive	ANNÉE 2020	SÉRIE (VIN) WBA5R7C01LFH37824	KM/MILES 200 469
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=4Xu9KPuia8S8HfnB9WYGH6fjCzSuhHSD					
COULEUR EXTÉRIEUR Blanc			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres				CYLINDRÉE (L) 2.0 L · 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS Oem		USURE DES PNEUS Avant: 6/32 Arrière: 6/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Bruits anormaux provenant du moteur					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES		☒ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul	
☒ VERR. ÉLECTRIQUE		☒ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul	
☒ MIROIRS CHAUFFANTS		☒ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION	
☒ SIÈGES CHAUFFANTS		☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH	
☒ INTÉRIEUR CUIR		☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD	
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES		☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT	
☐ SIÈGES VENTILÉS		☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM	
☐ PHARES ANTIBROUIL.		☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES	
☒ VITRES TEINTÉES		☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.	
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		


Éclat de roche sur le capot; peinture écaillée sur le pare-chocs avant

PHOTOS DU VÉHICULE


DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



Stock: H37824 | Généré le 15/10/2026 21:04