

DATE D'ARRIVÉE 14/10/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Chevrolet	MODÈLE Colorado	FINITION Wt 4rm	ANNÉE 2018	SÉRIE (VIN) 1GCGTBEN8J1237675	KM/MILES 108 399
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=C%2Fg1FRS3p8wY5jsUsdXYlbw71iGGJC4n					
COULEUR EXTÉRIEUR Blanc			COULEUR INTÉRIEUR Grey		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur v6				CYLINDRÉE (L) 3.6 L · 6 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Témoin de surveillance de la pression des pneus (TPMS) allumé		MAGS Jobber		USURE DES PNEUS Avant: 1 Arrière: 1	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Batterie présentant une charge insuffisante					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES		☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA RECU	
☐ VERR. ÉLECTRIQUE		☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU	
☐ MIROIRS CHAUFFANTS		☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION	
☐ SIÈGES CHAUFFANTS		☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH	
☐ INTÉRIEUR CUIR		☐ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD	
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES		☐ MIROIRS ÉLECTR.		☐ COMM. AU VOLANT	
☐ SIÈGES VENTILÉS		☐ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM	
☐ PHARES ANTIBROUIL.		☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES	
☒ VITRES TEINTÉES		☒ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.	
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Pare-chocs avant égratigné Aile avant gauche déformée et dont la peinture est écaillée Marche-pied présentant de la corrosion

Jantes en alliage aftermarket présentes à l'intérieur du véhicule

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

