

DATE D'ARRIVÉE 14/10/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Bmw	MODÈLE X7	FINITION Xdrive50i	ANNÉE 2019	SÉRIE (VIN) 5UXCX4C54KLS36772	KM/MILES 123 059
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=tl2x%2Fhhhi2ZjlojdVKb%2F7x3sS7TExguO					
COULEUR EXTÉRIEUR Bleu			COULEUR INTÉRIEUR Beige		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 8 cylindres				CYLINDRÉE (L) 4.4 L · 8 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Témoin du frein de stationnement allumé au tableau de bord		MAGS Oem		USURE DES PNEUS Avant: 5 Arrière: 4	
PROBLÈMES MÉCANIQUES					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES		☒ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul	
☒ VERR. ÉLECTRIQUE		☐ TOIT OUVRANT		☒ CAPTEUR REcul	
☒ MIROIRS CHAUFFANTS		☒ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION	
☒ SIÈGES CHAUFFANTS		☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH	
☒ INTÉRIEUR CUIR		☒ RÉGULATEUR VIT.		☒ LECTEUR DVD	
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES		☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT	
☒ SIÈGES VENTILÉS		☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☒ AUDIO PREMIUM	
☒ PHARES ANTIBROUIL.		☒ VOLANT CHAUFFANT		☒ 3E RANGÉE SIÈGES	
☒ VITRES TEINTÉES		☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.	
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		


Coffre arrière égratigné ; Portière arrière droite égratignée ; Jante égratignée

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

