Autostudio72

Autostudio72
14460, rue joseph-marc-vermette
Mirabel, QUEBEC J7J1X2

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
21/10/2026	1

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Nissan	Leaf		2018	1N4AZ1CP9JC317466	128 407

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/?id=6ioh4F%2FMEc7UUMVf3UWwhOi9C8KgGoxk

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Bleu	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☐ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☐ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☒ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur électrique	

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
	Oem	Avant: 7 Arrière: 7

PROBLÈMES MÉCANIQUES

ÉQUIPEMENTS


☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA RECUL
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECUL
☒ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☒ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS

Pare-chocs avant égratigné Pare-chocs arrière égratigné Capot égratigné	Clé de démarrage de remplacement (clé jobber)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES











EXTÉRIEUR







INTÉRIEUR







Téléphone
1:55
Nom appareil
iPhone fx23
Voulez-vous vraiment supprimer iPhone fx23?
Oui
Non


Supprimer les adresses mém...
1:55
Tout supprimer
Voulez-vous vraiment supprimer toutes les adresses mémorisées?
Oui
Non