Recreatif rive-nord

Recreatif rive-nord
885, boul. arthur-sauvé
Saint-eustache, QUEBEC J7R4K3

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
30/10/2026	2

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Mercedes-benz	Glc	Glc 43 amg	2018	WDC0G6EB5JF439082	99 091

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=NEGl7pphs8oVwH4R1/+WCs3F7MOrEmCd

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Blanc	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☐ 4 PORTES	☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur v6	3.0 L · 6 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Aucun voyant d'avertissement actif au tableau de bord	Jantes oem	Avant: 5/32 Arrière: 5/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☒ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA RECUL
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECUL
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☒ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☒ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☒ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS

Pare-chocs avant endommagé Détérioration de la peinture du toit due à l'exposition solaire Aile avant gauche repeinte	Habillage plastique du coffre égratigné Volant présentant des égratignures

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES









EXTÉRIEUR









INTÉRIEUR






9:51
87.7 FM
88.5 FM CBC
89.3 FM CISM89,3
90.3 FM CKUT
91.3 FM Radio Vm
91.9 FM FUN
92.5 FM TheBeat
93.5 FM CBC
94.3 FM Trois
23°C
17°C


R
N
P
D
12.0°C
09:51