Autostudio72

Autostudio72
14460, rue joseph-marc-vermette
Mirabel, QUEBEC J7J1X2

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
12/11/2026	1

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Kia	Seltos	Ex	2022	KNDEUCAA1N7298981	108 991

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=qRceWaw6UO09WGNgWvqDX/m92ifGEXyO

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Bleu foncé	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☒ 4WD	☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur à 4 cylindres	2.0 L · 4 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
	Oem	Avant: 5 Arrière: 5

PROBLÈMES MÉCANIQUES

ÉQUIPEMENTS

☒ **VITRES ÉLECTRIQUES**	☐ **TOIT PANORAMIQUE**	☒ **CAMÉRA RECUL**
☒ **VERR. ÉLECTRIQUE**	☒ **TOIT OUVRANT**	☐ **CAPTEUR RECUL**
☒ **MIROIRS CHAUFFANTS**	☒ **AIR CLIMATISÉ**	☐ **NAVIGATION**
☒ **SIÈGES CHAUFFANTS**	☐ **CLIM. BI-ZONE**	☒ **BLUETOOTH**
☒ **INTÉRIEUR CUIR**	☒ **RÉGULATEUR VIT.**	☐ **LECTEUR DVD**
☐ **SIÈGES ÉLECTRIQUES**	☒ **MIROIRS ÉLECTR.**	☒ **COMM. AU VOLANT**
☐ **SIÈGES VENTILÉS**	☒ **ENTRÉE SANS CLÉ**	☐ **AUDIO PREMIUM**
☐ **PHARES ANTIBROUIL.**	☒ **VOLANT CHAUFFANT**	☐ **3E RANGÉE SIÈGES**
☒ **VITRES TEINTÉES**	☐ **INTÉRIEUR TISSU**	☐ **TOIT RIGIDE CONV.**

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS
Pare-chocs avant égratigné ; aile avant gauche égratignée ; porte avant gauche égratignée.	

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES






EXTÉRIEUR







INTÉRIEUR







