Autostudio72

Autostudio72
14460, rue joseph-marc-vermette
Mirabel, QUEBEC J7J1X2

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
13/11/2026	1

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Mazda	Cx-5	Gs	2018	JM3KFBCMXJ0462530	116 588

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=t/P24EDzZxO+jHc2hiRqxp+dmLk+iI32

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Rouge	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur à 4 cylindres	2.5 L · 4 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Témoin de surveillance de la pression des pneus (TPMS) allumé	Oem	Avant: 4 Arrière: 5

PROBLÈMES MÉCANIQUES

ÉQUIPEMENTS

☒ **VITRES ÉLECTRIQUES**	☐ **TOIT PANORAMIQUE**	☒ **CAMÉRA RECUL**
☒ **VERR. ÉLECTRIQUE**	☐ **TOIT OUVRANT**	☐ **CAPTEUR RECUL**
☒ **MIROIRS CHAUFFANTS**	☒ **AIR CLIMATISÉ**	☐ **NAVIGATION**
☒ **SIÈGES CHAUFFANTS**	☐ **CLIM. BI-ZONE**	☒ **BLUETOOTH**
☒ **INTÉRIEUR CUIR**	☒ **RÉGULATEUR VIT.**	☐ **LECTEUR DVD**
☒ **SIÈGES ÉLECTRIQUES**	☒ **MIROIRS ÉLECTR.**	☒ **COMM. AU VOLANT**
☐ **SIÈGES VENTILÉS**	☒ **ENTRÉE SANS CLÉ**	☐ **AUDIO PREMIUM**
☐ **PHARES ANTIBROUIL.**	☒ **VOLANT CHAUFFANT**	☐ **3E RANGÉE SIÈGES**
☒ **VITRES TEINTÉES**	☐ **INTÉRIEUR TISSU**	☐ **TOIT RIGIDE CONV.**

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS
Pare-brise fissuré ; pare-chocs avant endommagé ; porte avant gauche bosselée ; pare-chocs arrière égratigné ; rétroviseur droit endommagé ; aile avant droite endommagée	

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES










EXTÉRIEUR






INTÉRIEUR






