

DATE D'ARRIVÉE 05/10/2024	NUMÉRO DE CLÉ 1
-------------------------------------	---------------------------

MARQUE Subaru	MODÈLE Outback	ANNÉE 2017	SÉRIE (VIN) 4S4BSCNC7H3352604	KM/MILES 122 722
-------------------------	--------------------------	----------------------	---	----------------------------

RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=xd0Jg2wg%2F4MdN77rDBwz13izPmM%2F5wl%2B
--

COULEUR EXTÉRIEUR Noir	COULEUR INTÉRIEUR Grey
----------------------------------	----------------------------------

<input type="checkbox"/> REG CAB	<input type="checkbox"/> KING CAB	<input type="checkbox"/> QUAD CAB	<input type="checkbox"/> CREW CAB
<input type="checkbox"/> 2 PORTES	<input type="checkbox"/> 3 PORTES	<input type="checkbox"/> 4 PORTES	<input checked="" type="checkbox"/> 5 PORTES
<input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE	<input type="checkbox"/> DIESEL	<input type="checkbox"/> HYBRID	<input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE
<input type="checkbox"/> TRACTION	<input type="checkbox"/> PROPULSION	<input checked="" type="checkbox"/> 4WD	<input type="checkbox"/> 4X4
<input type="checkbox"/> MANUELLE	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE	<input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR 2.5 litres	LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS Mags oem	USURE DES PNEUS Avant: 8 Arrière: 7
-----------------------------	---	-------------------------	--

PROBLÈMES MÉCANIQUES BATTERIE A CHANGER

ÉQUIPEMENTS

<input checked="" type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE	<input type="checkbox"/> CAMÉRA RECU
<input type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE	<input checked="" type="checkbox"/> TOIT OUVRANT	<input type="checkbox"/> CAPTEUR RECU
<input type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS	<input checked="" type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ	<input checked="" type="checkbox"/> NAVIGATION
<input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS	<input checked="" type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE	<input checked="" type="checkbox"/> BLUETOOTH
<input checked="" type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR	<input checked="" type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.	<input type="checkbox"/> LECTEUR DVD
<input type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES	<input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.	<input type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT
<input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS	<input checked="" type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ	<input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM
<input checked="" type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.	<input checked="" type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT	<input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES
<input checked="" type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES	<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU	<input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS


DOMMAGES INTÉRIEURS



JANTES ÉGRATIGNÉES COUVERT DE PLASTIQUE DU MOTEUR
MANQUANT PLUSIEURS ENDROITS ÉGRATIGNÉS ET
ENDOMMAGÉS (VOIR LES PHOTOS POUR LES DOMMAGES
COMPLET)

SIÈGE CONDUCTEUR ENDOMMAGÉ PANNEAU DE PORTE
PASSAGER ENDOMMAGÉ VOÛTE TACHÉE PLASTIQUES DE LA
VALISE ÉGRATIGNÉS




PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES









EXTÉRIEUR

