

DATE D'ARRIVÉE 12/12/2024				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Kia	MODÈLE Sportage	FINITION	ANNÉE 2020	SÉRIE (VIN) KNDPNCAC2L7767807	KM/MILES 139 942
RAPPORT CARFAX					
COULEUR EXTÉRIEUR Noir			COULEUR INTÉRIEUR Grey		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☒ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR 2.4 litres				CYLINDRÉE (L)	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS Mags oem		USURE DES PNEUS Avant: 5 Arrière: 4	
PROBLÈMES MÉCANIQUES PAS AU MOMENT DE L'INSPECTION TPMS					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☒ TOIT PANORAMIQUE		☐ CAMÉRA RECU		
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☐ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

JANTES ÉGRATIGNÉES MONTANT DE TOIT BOSSÉ ET ÉGRATIGNÉS
PARE-BRISE CRAQUÉ ET ÉGRATIGNÉ PARE-CHOCS ENDOMMAGÉS
PLUSIEURS ENDROITS ÉGRATIGNÉS (VOIR LES PHOTOS POUR LES
DOMMAGES COMPLETS)

PLUSIEURS PLASTIQUES ÉGRATIGNÉS VOÛTE TACHÉE ET
ÉGRATIGNÉE (VOIR LES PHOTOS POUR LES DOMMAGES
COMPLET)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES









A front-facing view of a white Kia Niro parked on a snowy, textured surface. The car's distinctive grille with the Kia logo is prominent. In the background, there are snow-covered trees and a building.

[illegible]

[illegible]

Stock: 767807 | Généré le 27/07/2026 13:15