

<b>DATE D'ARRIVÉE</b> 07/03/2025	<b>NUMÉRO DE CLÉ</b> 1	<b>ENREGISTREMENT</b> <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
-------------------------------------	---------------------------	---

<b>MARQUE</b> Hyundai	<b>MODÈLE</b> Tucson	<b>ANNÉE</b> 2018	<b>SÉRIE (VIN)</b> KM8J23A4XJU769595	<b>KM/MILES</b> 153 746
--------------------------	-------------------------	----------------------	---	----------------------------

<b>COULEUR EXTÉRIEUR</b> Noir	<b>COULEUR INTÉRIEUR</b> Black
----------------------------------	-----------------------------------

<input type="checkbox"/> REG CAB	<input type="checkbox"/> KING CAB	<input type="checkbox"/> QUAD CAB	<input type="checkbox"/> CREW CAB
<input type="checkbox"/> 2 PORTES	<input type="checkbox"/> 3 PORTES	<input type="checkbox"/> 4 PORTES	<input checked="" type="checkbox"/> 5 PORTES
<input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE	<input type="checkbox"/> DIESEL	<input type="checkbox"/> HYBRID	<input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE
<input checked="" type="checkbox"/> TRACTION	<input type="checkbox"/> PROPULSION	<input type="checkbox"/> 4WD	<input type="checkbox"/> 4X4
<input type="checkbox"/> MANUELLE	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE	<input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE	

<b>MOTEUR</b> 2.0	<b>LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD</b>	<b>MAGS</b> Cap oem	<b>USURE DES PNEUS</b> Avant: 4 Arrière: 6
----------------------	---	------------------------	--

<b>PROBLÈMES MÉCANIQUES</b> Bruit de strap
---

## ÉQUIPEMENTS

<input checked="" type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE	<input type="checkbox"/> CAMÉRA REcul
<input type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE	<input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT	<input type="checkbox"/> CAPTEUR REcul
<input type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS	<input checked="" type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ	<input type="checkbox"/> NAVIGATION
<input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS	<input type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE	<input checked="" type="checkbox"/> BLUETOOTH
<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR	<input checked="" type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.	<input type="checkbox"/> LECTEUR DVD
<input type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES	<input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.	<input type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT
<input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS	<input type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ	<input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM
<input checked="" type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.	<input type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT	<input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES
<input type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES	<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU	<input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.

## DOMMAGES EXTÉRIEURS

## DOMMAGES INTÉRIEURS

Capot éclat de roche et écaillé porte arrière gauche bossée et grafignée aile arrière gauche bossée pare-choc arrière grafigné porte arrière droite grafignée	Radio non fonctionnelle
---	-------------------------